

Zur Information

Sehr geehrter Kunde,

aufgrund der aktuellen Problematik der Bauteilebeschaffung, sind wir gezwungen unsere Produkte Multipin-Schukopeitschen Typ 1; 1/8; 2 und 2/8 sowie Multipin/Motorpeitsche Typ 1 mit einem alternativen Gehäuse auszuliefern. Hierzu kann es zu Mischlieferungen kommen je nach Verfügbarkeit.

Wichtig: Die Funktion bleib hierbei jeweils identisch.

Bisher:



Alternative:

